Instrukcja przyjęcia surowców z recyklingu

IW-PDBIS014 – PR - PL

Spis treści

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1
2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI 1
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2
4. KONTROLA DOKUMENTÓW 2
4.1. Akceptowane kody odpadów 2
5. FOTOGRAFOWANIE DOSTAW 2
6. KONTROLA ILOŚCI 3
7. KONTROLA JAKOŚCI 3
7.1. Materiały nieakceptowane 3
8. REKLAMACJE 4
9. POBÓR PRÓBEK 4
10. OKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI 4
11. INSTRUKCJE POWIĄZANE 4

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Kraj	Lokalizacja	
Poland	BIS	
Proces 1	Proces 2	Kompetencja
Produkcja (Production)	Wood Yard	

2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Instrukcja dotyczy czynności podczas pomiaru, rejestracji oraz rozładunku dostaw odpadów drzewnych i drewnopochodnych przyjmowanych na Plac Surowca EGGER Biskupiec sp. z o.o. Odpady przyjmowane do Zakładu mogą stanowić m. in.: płyty drewnopochodne, palety, skrzynki, wiatrołomy drzew, lite drewno rozbiórkowe, odpady drzewne i drewnopochodne pochodzące z różnych branż (odpady z przetworzenia odpadów - wydzielony element drzewny) oraz odpady z gospodarstw domowych (kłody drzew wyciętych z posesji, odpady stanowiące elementy drzewne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych).

Instrukcja dotyczy także materiału dostarczanego przez zakład Timberpak Gdańsk (dalej TP GD, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim). Materiał z tego zakładu, po poddaniu procesowi przetwarzania utracił status odpadu. Przyjęcie tego materiału i kontrola jakości jest takie same jak w przypadku pozostałych dostaw drewna poużytkowego, z wyjątkiem rozładunku. Materiał ten jest kierowany do oddzielnego boksu na placu drewna, a nie na halę 101.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osobami odpowiedzialnymi za kontrolę, przyjęcie, rejestrację oraz nadzór nad rozładunkiem są pracownicy Placu Surowca EGGER Biskupiec sp. z o.o.

4. KONTROLA DOKUMENTÓW

Przyjęcie odpadów drzewnych i drewnopochodnych obejmuje rejestr prowadzony w formie papierowej. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć dokument w dwóch kopiach potwierdzający dostawę. Może to być KPO dla danej dostawy, WZ lub inny dokument dostawy. Na dokumencie muszą znajdować się informacje o:

-dostawcy (nazwa, adres)

-numer dokumentu dostawy

-numer KPO dla danej dostawy

-data wystawienia

-rodzaj materiału

-numer rejestracyjny środka przewozowego.

Dopuszcza się sytuację, kiedy kierowca nie posiada fizycznej kopii KPO, ale ma wtedy obowiązek pokazać KPO w formie cyfrowej, na przykład KPO przesłane przez e-mail, zdjęcie, skan dokumentu itp.

4.1. Akceptowane kody odpadów

W ramach podstawowego procesu technologicznego Zakładu - produkcji płyt wiórowych, następuje przetwarzanie odpadów drzewnych i drewnopochodnych w procesie R3 (recykling).
W EGGER Biskupiec sp. z o.o. do produkcji płyt wiórowych można stosować:

- 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej

- 03 01 05 - Trociny, zrębki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymieniona w 03 01 04

- 15 01 03 – Opakowania z drewna

- ex16 82 02 – Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych inne niż wymienione w 16 82 01

- 17 02 01 – Drewno

- 19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

- ex19 12 12 – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów zawierające odpady drewnopochodne

- ex20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 – odpad drewnopochodne pochodzące z gospodarstw domowych

- ex20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

Pracownik Przyjęcia Surowca potwierdza przyjęcie takiej dostawy pieczątką firmową, podpisem pracownika i datą przyjęcia.

Dokumenty te odbiera i archiwizuje wyznaczona osoba z Działu Zakupów Drewna. Dodatkowo, Dokumenty mogą być również przechowywane w formie cyfrowej, poprzez oznakowanie danego dokumentu naklejką z kodem kreskowym z numerem przyjęcia w systemie SAP i zeskanowanie ich w systemie THEREFORE.

5. FOTOGRAFOWANIE DOSTAW

W momencie przyjęcia dostawy w obiekcie 002, w systemie SAP tworzony jest log systemowy, o niepowtarzalnym numerze przypisanym do danej dostawy. W logu są zapisane informacje o dostawcy, materiale, wadze, kodzie odpadów itp.

W momencie zapisania logu przez pracownika Przyjęcia Surowca system przy użyciu kamer na obiekcie 002 robi zdjęcia dostawy- fotografowany jest środek transportu z przodu, oraz wykonywane są dwa zdjęcia ładunku z góry- jedno z przodu, drugie z tyłu. Na podstawie numeru logu SAP można takie zdjęcia obejrzeć w systemie SAP.

6. KONTROLA ILOŚCI

Po wjeździe na wagę wjazdową przy obiekcie 001 i zważeniu środka transportowego wraz z surowcem określana jest waga brutto. Pojazd następnie kierowany jest do obiektu 002, a potem jeśli surowiec spełnia wymagania jakościowe jest kierowany do obiektu 101. Po rozładunku w obiekcie 101 pusty środek transportowy ważony jest na wadze wyjazdowej przy obiekcie 001. Określana jest wtedy tara oraz masa netto.
W przypadku surowca recyklingowego nie mierzy się objętości dostawy.

7. KONTROLA JAKOŚCI

Każda dostawa odpadów drzewnych i drewnopochodnych podlega kontroli organoleptycznej oraz wizualnej.

Dostawy, w których zawartość materiałów niepożądanych, to jest tworzywa sztuczne, kamienie, piasek, ziemia itp. będzie większa niż 3% wagi, będą odrzucane i niewpuszczane na teren zakładu EGGER w Biskupcu.

W przypadku oznaczenia odpadów drzewnych i drewnopochodnych niewłaściwym kodem odpadu, dostawa będzie odrzucana i niewpuszczona na teren zakładu EGGER w Biskupcu.

Dostawa może również zostać wstrzymana w Punkcie Przyjęcia Surowca do momentu kontroli przez pracownika Działu Zakupów Drewna odpowiedzialnego za zakup danego surowca, który zadecyduje o dalszym postępowaniu z daną dostawą. W obydwu przypadkach należy sporządzić dokumentację zdjęciową.

Reklamację należy zgłosić przy użyciu aplikacji Quality Control Wood. Całość procesu reklamacji opisuje PW-ZDBIS008 Proces reklamacyjny w Dziale Zakupów Surowca.

7.1. Materiały nieakceptowane

Lista materiałów wraz z przykładowymi zdjęciami które są akceptowane oraz tymi, które mogą zostać odrzucone znajdują się w instrukcji IW-REBIS005 Surowce drzewne poddawane recyklingowi w EGGER Biskupiec.

Zakład nie będzie akceptował odpadów drzewnych i drewnopochodnych, takich jak:
- nierozdrobnione bębny kablowe
- skrzynki po owocach z łuszczu drzewnego lub płyty pilśniowej
- drewno zmodyfikowane termicznie i płyty szalunkowe
- panele z sitodrukiem i panele multiplex w dużych arkuszach
- laminowane płyty podłogowe, MDF/HDF, drewniane płyty izolacyjne
- płyty izolacyjne z drewna klejonego cementem
- drewno z powłoką bitumiczną
- drewno z pogorzeliska (ze zwęgleniami)
- podkłady kolejowe, słupy elektryczne, słupy z sadów **(odpad zabroniony!)**
- drewno zmielone pochodzące z przetwarzania drewna odpadowego.

8. REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości towaru z deklaracją bądź normami wewnętrznymi EGGER Biskupiec, dostawa zostanie wstrzymana przed rozładunkiem. Informacje o stwierdzonej niezgodności zostaną przekazane pracownikowi Działu Zakupów Drewna odpowiedzialnemu za zakup danego surowca, który zadecyduje o dalszym postępowaniu z daną dostawą.

W przypadku stwierdzenia poważnych niezgodności z normami, lub obecnością materiałów nieakceptowalnych, dostawa może zostać odrzucona i odesłana do dostawcy bez rozładunku, po przyjęciu tej dostawy w systemie SAP. O tej sytuacji musi zostać powiadomiony Pracownik Działu Zakupów Drewna.

W powyższych przypadkach należy sporządzić dokumentację zdjęciową. Reklamację należy zgłosić przy użyciu aplikacji Quality Control Wood.

Całość procesu reklamacji opisuje PW-ZDBIS008 Proces reklamacyjny w Dziale Zakupów Surowca.

9. POBÓR PRÓBEK

Okresowo Egger w Biskupcu bada dostawy odpadów drzewnych i drewnopochodnych. Próbki wysyłane są do akredytowanego laboratorium, w celu zbadania ich składu chemicznego.

Próbki pobierane są zgodnie z zapisami instrukcji IW-PDBIS011 Instrukcja poboru próbek surowca pouzytkowego do badań.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI

Instrukcja obowiązuje od maja 2023.

Niniejsza instrukcja zastępuje dotychczasową instrukcję IW-PDBIS008 Wytyczne do przyjmowania i sortowania drewna odpadowego ponownego wykorzystania.

11. INSTRUKCJE POWIĄZANE

1. PW-ZDBIS008 Proces reklamacyjny w Dziale Zakupów Surowca.
2. IW-REBIS005 Surowce drzewne poddawane recyklingowi w EGGER Biskupiec.
3. IW-PDBIS011 Instrukcja poboru próbek surowca pouzytkowego do badań.